

AUFRUF ZUR NACHRÜSTUNG VON SCREW-D-RING SCHRAUBEN



EDELRID ruft die Besitzer von Screw-D-Ring Schrauben auf, diese umgehend zu ersetzen. Die benötigte Menge an Schrauben kann mit Hilfe des [BESTELLFORMULARS](#) kostenfrei angefordert werden.

Die betroffenen Screw-D-Ring Schrauben sind in folgenden Produkten und Komponenten verbaut:



CORE PLUS
TRIPLE LOCK

88037



RADIALIS PRO

71610



TREECORE TRIPLE LOCK /
CORE SLIDING D-KIT

88036 / 88052



CORE SCREW D-SINGLE /
CORE SCREW D-KIT

88062 / 88054

Bei CORE PLUS, RADIALIS PRO und TREECORE/SLIDING D KIT **sind ausschließlich Produkte betroffen, die ab Oktober 2019 hergestellt wurden.** Wo die entsprechenden Chargennummern und Kennzeichnungen an den Produkten zu finden sind, ist [HIER](#) beschrieben.

Besitzer betroffener Produkte werden dazu aufgerufen, diese umgehend dem Einsatz zu entziehen, über das [BESTELL-FORMULAR](#) die benötigte Menge an Schrauben bei EDELRID anzufordern und die Schrauben an den beschriebenen Produkten durch die zugestellten, neuen Schrauben zu ersetzen.

Hintergrund:

In einem Hochseilgarten wurde an einem RADIALIS PRO Gurt eine Schraube entdeckt, bei der das Gewinde unmittelbar hinter der Mutter abgebrochen ist. In einem metallurgischen Gutachten der Schraube wurde festgestellt, dass es bei der Beschichtung der Schraube zu Schwankungen gekommen ist. Dies kann in Einzelfällen zu einer Wasserstoffversprödung und zum Bruch der Schraube führen.

Eine Video-Anleitung zum Tausch der Schrauben steht [HIER](#) zur Verfügung. Im Gegensatz zur Kennzeichnung auf dem Produkt und den Informationen in der Gebrauchsanleitung sollen Austauschschrauben mit einem Drehmoment von **8 Nm** angezogen werden.

