


Safety Gate: Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte

Nummer der Meldung	A12/1748/19
Kategorie	Sport-/Freizeitartikel
Art der Warnung	Produkte mit ernststen Risiken
Produktutzer	Verbraucher
Produkt (*)	Kopflicht
Marke	Jula IPX
Name	600 LMIPX3
Typ/Modellnummer (*)	IPX 002-529
Chargennummer/Barcode (*)	Unbekannt
Kategorie im OECD-Portal	71000000 – Sportausrüstung
Beschreibung (*)	Scheinwerferlicht mit LED-Licht
Ursprungsland	China
Warnmeldung übermittelt von	Schweden
Art des Risikos	Umwelt
Technischer Defekt (*)	Die Lötmasse enthalten eine übermäßige Bleimenge (gemessener Wert von bis zu 65 % des Gewichts).
Risiko (*)	Blei stellt ein Risiko für die Umwelt dar. Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen der Richtlinie der Kommission zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (ROHS 2).
Vom mitteilenden Land ergriffene Maßnahmen (*)	Rücknahme des Produkts vom Markt Rücknahme des Produkts vom Markt
Bilder	 <p>The image shows the product packaging for the Jula IPX 600 LMIPX3 headlamp. The packaging features the brand name 'anslut' and a photograph of the blue headlamp. Below the photo, there are technical specifications in three languages: Swedish (SE), Norwegian (NO), and Polish (PL). At the bottom of the packaging, there are several icons representing product features: a battery icon, a light beam icon, an IPX3 rating icon, a 2h runtime icon, and a weight icon (178g).</p>



(*) Dies ist eine maschinelle Übersetzung. Die Europäische Kommission übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit. Bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgebend.